

Bomo-Flex Print Opak NEW

PU - Transferfolie für Lösemitteldrucker mit Blockout Beschichtung
(Ecosolvent- und Solventtinten)

Untergrund:

Bomo-Flex Print Opak NEW wird verwendet für den Druck von Logos und Motiven, die auf Sport- Freizeit- und Berufskleidung appliziert werden. Bomo-Flex Print Opak NEW ist eine heißsiegelfähige, bedruckbare PU Textil-Transferfolie (opak weiß) geeignet für die Applikation auf helle und dunkle Textilien sowie sublimierte Polyester. Ungeeignet für den Heißtransfer sind Textilien, die über eine wasserabweisende Appretur oder Imprägnierung verfügen.

Verarbeitung:

Folie seitenrichtig bedrucken, plotten und entgittern. Übertragen / kaschieren mit Bomo-Flex-Tape oder Bomo-Flex Tape Medium.

Transferparameter:

Übertragungszeit: 10 Sekunden

Temperatur: 140 - 145 °C

Anpressdruck: mittel

Übertragungstape lauwarm abziehen

Waschbeständigkeit:

Waschbar bis 40 °C mit Color- und Feinwaschmittel bei einfachem Bügelvorgang

- Immer linksgewendet waschen
- Immer rückseitig bügeln
- Keinen Trockner benutzen

Besonderheiten: Textil erst 48 Stunden nach dem Druck waschen!

Bei größeren, flächigen Motiven ab ca. A5-Größe kann sich die Waschbeständigkeit verschlechtern. Deshalb empfehlen wir entsprechende Washtests durchzuführen.

Generell empfehlen wir eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen. Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen.

VELOURDECOR • FIBRE-WALL • BOMOPRINT